

川棚町 道路橋定期点検結果一覧 (一般橋梁)

No.	橋梁諸元						道路橋毎の健全性評価(前回)	道路橋毎の健全性評価(R4)	対策の優先性	健全度改善の理由	部材毎の健全性評価 (国交省)												R4健全度(県)					所見			
	橋梁コード	橋梁名	フリカナ	路線名	橋長(m)	全幅員(m)					上部工構造						下部構造						R4健全度(県)								
											区分	主桁	損傷種別	横桁	損傷種別	床版	損傷種別	下部構造	損傷種別	支承部	損傷種別	その他	損傷種別	主桁	横桁	床版	下部		支承		
1	K0004-00	古浜橋	コハマハシ	成宇津4号線	5.6	4.4	Ⅲ	Ⅰ		補修済み	【前回】→	Ⅲ	剥離・鉄筋露出	—	—	—	Ⅰ	健全	—	—	Ⅱ	舗装の異常	Ⅰ	—	—	Ⅰ	—	前回確認された損傷は補修済みである。損傷は見られず、道路橋の機能に支障が生じていない状態。			
2	K0022-00	上石木橋	カミイシキハシ	土花浦川内線	20.2	7.2	Ⅰ	Ⅰ			【前回】→	Ⅰ	健全	Ⅰ	健全	Ⅰ	健全	Ⅱ	ひびわれ	Ⅰ	健全	Ⅰ	健全	Ⅰ	健全	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	軽微な損傷は見られるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態。
3	K0051-00	陰平橋	カゲヒラハシ	重線	8.6	4.2	Ⅱ	Ⅱ			【前回】→	Ⅰ	健全	—	—	Ⅱ	漏水・遊離石灰	Ⅰ	健全	Ⅰ	健全	Ⅱ	路面の凹凸	—	—	—	—	—	床版(間詰部)に漏水・遊離石灰、橋台背面の路面に段差が見られる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講じることが望ましい状態。		
3-1	K0051-00	陰平橋(上流側)	カゲヒラハシ(上流側)	重線	8.6	2.8					【前回】→	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3-2	K0051-01	陰平橋(下流側)	カゲヒラハシ(下流側)	重線	8.6	1.4					【前回】→	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	K0055-00	峯渡橋	ミネワタハシ	尾ノ上線	10.8	5.2	Ⅰ	Ⅱ			【前回】→	Ⅱ	ひびわれ	—	—	Ⅰ	健全	Ⅱ	ひびわれ	Ⅰ	健全	Ⅱ	路面の凹凸	Ⅰ	—	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	主桁、橋台、舗装にひびわれが見られる。道路橋の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講じることが望ましい状態。	
5	K0056-00	重ノ口橋	シメノクチハシ	猪乗川内線	2.2	6.0	Ⅱ	Ⅱ			【前回】→	Ⅱ	ひびわれ	—	—	Ⅱ	ひびわれ	—	—	Ⅱ	変形・欠損	Ⅰ	—	—	Ⅰ	—	—	—	—	—	頂版・側壁にひびわれ、漏水跡、防護欄に変形が見られる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講じることが望ましい状態。
6	K0057-00	戸ノ尾橋	トノオハシ	猪乗川内線	10.6	7.7	Ⅱ	Ⅱ			【前回】→	Ⅰ	健全	—	—	Ⅱ	漏水・遊離石灰	Ⅰ	健全	Ⅰ	健全	Ⅰ	健全	Ⅰ	健全	Ⅰ	—	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	床版(間詰部)に漏水・遊離石灰、橋台にひびわれが見られる。道路橋の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講じることが望ましい状態。
7	K0058-00	山口橋	ヤマグチハシ	猪乗川内線	11.4	5.2	Ⅰ	Ⅰ			【前回】→	Ⅰ	健全	—	—	Ⅰ	健全	Ⅰ	健全	Ⅰ	健全	Ⅱ	変形・欠損	Ⅰ	—	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	防護欄に変形が見られるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
8	K0059-00	上高平橋	カミタカヒラハシ	猪乗川内線	2.1	2.9	Ⅰ	Ⅰ			【前回】→	Ⅰ	健全	—	—	—	—	Ⅰ	健全	—	—	Ⅱ	舗装の異常	Ⅰ	—	—	Ⅰ	—	—	舗装のひびわれが見られるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
9	K0114-00	町頭橋	マチガシラハシ	宿山道線	9.6	5.0	Ⅰ	Ⅰ			【前回】→	Ⅰ	健全	—	—	—	—	Ⅱ	ひびわれ	Ⅰ	健全	Ⅱ	路面の凹凸	Ⅰ	—	—	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	軽微な損傷は見られるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
10	K0119-00	下組1号橋	ジモクミ1コウキョウ	中倉線	3.8	4.8	Ⅱ	Ⅱ			【前回】→	Ⅱ	剥離・鉄筋露出	—	—	—	—	Ⅰ	健全	Ⅰ	健全	Ⅱ	路面の凹凸	Ⅰ	—	—	Ⅰ	—	—	主桁に剥離・鉄筋露出、橋台にひびわれ、橋台背面の路面に段差が見られる。道路橋の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講じることが望ましい状態。	
11	K0201-00	溝切橋	ミヅギリハシ	国民宿舎線	3.6	11.7	Ⅱ	Ⅱ			【前回】→	Ⅱ	ひびわれ	—	—	—	—	Ⅱ	ひびわれ	—	—	Ⅰ	健全	Ⅰ	—	—	Ⅱ	—	—	頂版、側壁にひびわれが散見される。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講じることが望ましい状態。	
12	K0210-00	惣津2号橋	ソウツ2コウキョウ	その他町道惣津2号支	2.7	3.4	Ⅲ	Ⅰ		補修済み	【前回】→	Ⅲ	剥離・鉄筋露出	—	—	—	—	Ⅰ	健全	Ⅰ	健全	Ⅰ	健全	Ⅰ	健全	Ⅰ	—	—	—	—	前回確認された損傷は補修済みである。軽微な損傷は見られるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態。
13	K0227-00	宮ノ前橋	ミヤノマエハシ	町頭宮ノ前線	7.6	8.2	Ⅰ	Ⅰ			【前回】→	Ⅰ	健全	—	—	Ⅰ	健全	Ⅰ	健全	—	—	Ⅰ	健全	Ⅰ	健全	Ⅰ	—	Ⅰ	Ⅱ	—	軽微な損傷は見られるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態。
14	K0228-00	宮ノ前2号橋	ミヤノマエ2コウキョウ	町頭宮ノ前線	5.1	6.8	Ⅰ	Ⅰ			【前回】→	Ⅱ	ひびわれ	—	—	—	—	Ⅱ	ひびわれ	Ⅰ	健全	Ⅱ	路面の凹凸	Ⅰ	—	—	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	橋台背面の路面に段差は見られるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
15	K0230-00	小串歩道橋	コ串ホトウキョウ	紋田線	36.5	1.5	Ⅱ	Ⅱ			【前回】→	Ⅱ	腐食	Ⅱ	腐食	Ⅱ	腐食	Ⅰ	健全	Ⅱ	腐食	Ⅱ	舗装の異常	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	上部構造に腐食、舗装に著しい損傷が見られる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講じることが望ましい状態。	
16	K6230-00	中田橋	ナカダハシ	中田線	66.4	5.0	Ⅰ	Ⅱ			【前回】→	Ⅱ	腐食	Ⅰ	健全	Ⅱ	ひびわれ	Ⅱ	ひびわれ	Ⅰ	健全	Ⅰ	健全	Ⅰ	健全	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	主桁に腐食、床版、舗装にひびわれが散見される。前回点検より床版ひびわれは進行が見られるため、予防保全の観点から措置を講じることが望ましい状態。
17	K8433-00	谷口橋	タニグチハシ	猪乗小田線	14.5	4.0	Ⅰ	Ⅰ			【前回】→	Ⅱ	変形・欠損	—	—	Ⅱ	漏水・遊離石灰	Ⅰ	健全	Ⅰ	健全	Ⅱ	剥離・鉄筋露出	Ⅰ	—	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	軽微な損傷は見られるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
18											【前回】→																				
19											【R4】→																				
20											【前回】→																				
											【R4】→																				

【補 要】 現時点で健全性評価Ⅲほどの損傷ではないが、次回点検までに健全性評価Ⅲになる可能性が高い橋梁。
 ※対策の優先性：(進行性や損傷度合いなど総合的に判断して決定する)