

川棚町 道路橋定期点検結果一覧【一般橋梁】

No.	橋梁諸元					道路橋毎の健全性評価 (前回点検)	健全度改善の理由	道路橋毎の健全性評価	対策の優先性	部材毎の健全性評価 (国交省)										健全度(県)				所見				
	橋梁名	路線名	橋梁コード	橋長(m)	橋梁幅員(m)					上部工構造					下部構造	損傷種別	支承部	損傷種別	その他	損傷種別	上部				下部	支承		
										主桁	損傷種別	横桁	損傷種別	床版							損傷種別	主桁	横桁				床版	
																												主桁
1	旭ヶ丘5号橋	旭ヶ丘3号線	K0019-00	4.0	5.7	II	-	II		I	健全	-	-	-	II	ひびわれ	I	健全	I	健全	I			I	I	・橋台にひびわれがみられる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。		
2	旭ヶ丘8号橋	堂神酒線	K0020-00	3.6	5.4	I	-	I		I	健全	-	-	-	I	健全	I	健全	I	健全	I			I	I	・軽微な損傷はみられるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態。		
3	平六橋	中ノ川内線	K0032-00	7.7	4.0	II	-	II		II	ひびわれ	-	-	-	I	健全	-		I	健全	I			I		・主桁にひびわれがみられる。道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。		
4	中ノ川内橋	中ノ川内線	K0033-00	11.5	4.8	II	-	II		II	ひびわれ	I	健全	I	健全	I	健全	I	健全	I	健全	I	I	I	I	I	・主桁にひびわれがみられる。道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
5	彦十橋	中ノ川内線	K0034-00	5.7	5.1	I	-	II		I	健全	-	-	-	II	ひびわれ	I	健全	II	変形・欠損	I			I	I	I	・橋台に軽微なひびわれがみられる。道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
6	野口橋	野口線	K0112-00	8.9	4.2	III	-	III		III	剥離・鉄筋露出	I	健全	I	健全	I	健全	II	腐食	II	舗装の異常	I	I	I	I	II	・主桁の広範囲に剥離・鉄筋露出がみられる。道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。	
7	開1号橋	平島白石線	K0121-00	6.5	11.9	III	上流側(RCT桁)補修済み 下流側(支承部)補修済み	II	○	II	腐食	I	健全	II	腐食	I	健全	I	健全	II	遊間の異常	I	I	I	I	II	・上流側のPCT桁、下流側の支承部は補修済みだが、鋼部材に腐食がみられる。道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
8	新谷1号橋	新谷塩浜線	K0211-00	4.0	4.0	II	-	II		II	うき	-	-	-	II	剥離・鉄筋露出	-		III	破断	I			I		I	・主桁につぎ、橋台に剥離・鉄筋露出、防護柵支柱に破断がみられる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
9	新谷2号橋	小串新谷1号支線	K0214-00	6.3	4.0	I	-	II		II	ひびわれ	-	-	-	II	剥離・鉄筋露出	-		II	変形・欠損	I			I		I	・主桁にひびわれ、橋台に剥離・鉄筋露出がみられる。道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
10	新谷3号橋	小串新谷線	K0205-00	7.7	6.0	II	-	II		I	健全	-	-	-	II	うき	I	健全	I	健全	I			I	I	I	・橋台にうきがみられる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
11	塩浜1号橋	新谷塩浜線	K0212-00	2.4	9.0	II	-	II		II	剥離・鉄筋露出	-	-	-	I	健全	-		I	健全	II			I		I	・頂版に剥離・鉄筋露出がみられる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
12	塩浜2号橋	2級町道大藤平線	K0218-00	2.4	7.8	II	-	II		II	剥離・鉄筋露出	-	-	-	II	剥離・鉄筋露出	-		I	健全	I			I		I	・頂版、側壁に軽微な剥離・鉄筋露出がみられる。道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
13	塩浜3号橋	大藤平1号支線	K0217-00	2.4	4.0	II	-	II		II	剥離・鉄筋露出	-	-	-	I	健全	-		II	路面の凹凸	I			I		I	・頂版に剥離・鉄筋露出がみられる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
14	塩浜4号橋	大藤平1号支線	K0216-00	2.4	5.0	I	-	I		I	健全	-	-	-	I	健全	-		II	路面の凹凸	I			I		I	・路面に凹凸がみられるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
15	塩浜5号橋	大藤平1号支線	K0215-00	2.4	1.5	II	-	II		II	ひびわれ	-	-	-	II	ひびわれ	-		II	路面の凹凸	I			I		I	・頂版、側壁にひびわれがみられる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
16	塩浜6号橋	町道新谷塩浜線	K0213-00	5.0	5.6	II	-	II		II	剥離・鉄筋露出	-	-	-	II	ひびわれ	-		I	健全	I			I		I	・頂版に剥離・鉄筋露出、側壁にひびわれがみられる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
17	塩浜7号橋	大藤平線	K0219-00	4.8	2.1	II	-	II		II	ひびわれ	-	-	-	II	ひびわれ	-		II	変形・欠損	I			I		I	・頂版、側壁にひびわれがみられる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
18	麻生瀬橋	麻生瀬線	K6205-00	66.1	5.1	II	-	II		II	ひびわれ	II	ひびわれ	II	漏水・遊離石灰	II	ひびわれ	I	健全	II	破断	I	I	I	I	I	I	・主桁、横桁、橋脚にひびわれ、防護柵に破断がみられる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
19	刎田橋	五反田上組線	K8177-00	62.0	4.5	I	-	II		II	剥離・鉄筋露出	I	健全	I	健全	I	健全	I	健全	II	舗装の異常	I	I	I	I	I	I	・主桁に軽微な剥離・鉄筋露出がみられる。道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
20																												
21																												
22																												
23																												
24																												
25																												
26																												
27																												
28																												
29																												
30																												
31																												

【摘要】 ※対策の優先性 道路橋定期点検要領においては、I～IVまでの4段階での評価となっている。しかし、各段階(II, III, IV)の中においても補修対策の優先性が高い橋梁が存在するため、優先性が高い橋梁を示している。