

橋梁の損傷状況総括表②

| 橋梁コード | 橋梁名称 | 現況写真 | 路線名 | 架設年度 | 橋長(m) | 全幅員(m) | 上部構造形式 | 損傷状況 | 損傷写真 | | | |
|----------|----------------------|------|-------|------|-------|--------|---------|--|------|--|--|--|
| K0024-00 | 岩屋橋 (イヤマバシ) | | 岩屋線 | 不明 | 11.1 | 4.8 | RC T桁 | <ul style="list-style-type: none"> ・岩屋橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・床版に鉄筋露出が見られる。 ・主構にひび割れが見られる。 ・基礎に洗掘が見られる。 | | | | |
| K0025-00 | 小山橋 (コヤマバシ) | | 岩屋線 | 1966 | 9.8 | 4.5 | RC T桁 | <ul style="list-style-type: none"> ・小山橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・主構にひび割れが見られる。 ・下部工に剥離が見られる。 ・排水装置に土砂詰まりが見られる。基礎に洗掘が見られる。 | | | | |
| K0028-00 | 小井手橋 (コイケバシ) | | 岩屋線 | 不明 | 3.5 | 7.9 | RC 中実床版 | <ul style="list-style-type: none"> ・小井手橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 | | | | |
| K0029-00 | 焼麻橋 (ヤキマバシ) | | 岩屋線 | 不明 | 7.0 | 2.8 | RC 中実床版 | <ul style="list-style-type: none"> ・焼麻橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 | | | | |
| K0030-00 | 大平橋 (オホヒラバシ) | | 岩屋線 | 不明 | 9.3 | 3.1 | 石(レガ)橋 | <ul style="list-style-type: none"> ・大平橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・主構にひび割れ、剥離が見られる。 ・防護柵に損傷が見られる。 | | | | |
| K0031-00 | 狩集橋 (カシユバシ) | | 川原線 | 不明 | 12.6 | 3.8 | その他(桁橋) | <ul style="list-style-type: none"> ・狩集橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・床版に遊離石灰が見られる。 ・下部工に遊離石灰が見られる。 | | | | |
| K0032-00 | 平六橋 (ヘイロバシ) | | 中ノ川内線 | 不明 | 8.1 | 4.0 | RC 中実床版 | <ul style="list-style-type: none"> ・平六橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・主構にひび割れ、鉄筋露出が見られる。 ・舗装にひび割れが見られる。 ・基礎に洗掘が見られる。 | | | | |
| K0033-00 | 中ノ川内橋 (ナカノカワバシ) | | 中ノ川内線 | 1986 | 11.5 | 4.8 | RC T桁 | <ul style="list-style-type: none"> ・中ノ川内橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 | | | | |
| K0034-00 | 彦十橋 (ヒコジユバシ) | | 中ノ川内線 | 不明 | 5.7 | 5.1 | RC 中実床版 | <ul style="list-style-type: none"> ・彦十橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 | | | | |
| K0035-00 | 中木場橋 (ナカキバシ) | | 下木場線 | 不明 | 9.2 | 3.8 | その他(桁橋) | <ul style="list-style-type: none"> ・中木場橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 | | | | |
| K0036-00 | 大木場橋 (オホキバシ) | | 日向線 | 不明 | 3.5 | 6.6 | RC 中実床版 | <ul style="list-style-type: none"> ・大木場橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・下部工にひび割れが見られる。 | | | | |
| K0037-00 | 上木場橋 (ウキバシ) | | 日向線 | 不明 | 8.8 | 3.2 | 石(レガ)橋 | <ul style="list-style-type: none"> ・上木場橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・防護柵に損傷が見られる。 | | | | |
| K0051-00 | 陰平橋(上流側) (カゲヒラバシ) | | 重線 | 不明 | 8.6 | 2.8 | その他(桁橋) | <ul style="list-style-type: none"> ・陰平橋(上流側)において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 | | | | |
| K0051-01 | 陰平橋(下流側) (カゲヒラバシ) | | 重線 | 不明 | 8.6 | 1.4 | RC 中実床版 | <ul style="list-style-type: none"> ・陰平橋(下流側)において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 | | | | |
| K0052-00 | 山川橋 (ヤマカワバシ) | | 重線 | 不明 | 7.0 | 6.6 | RC 中実床版 | <ul style="list-style-type: none"> ・山川橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 | | | | |

橋梁の損傷状況総括表③

| 橋梁コード | 橋梁名称 | 現況写真 | 路線名 | 架設年度 | 橋長(m) | 全幅員(m) | 上部構造形式 | 損傷状況 | 損傷写真 | | | | |
|----------|-----------------------|------|-------|------|-------|--------|---------|--|------|--|--|--|--|
| K0053-00 | 中峯橋 (ナミハシ) | | 中峰線 | 1992 | 11.4 | 7.7 | H形鋼(不明) | ・主構に腐食が見られる。 | | | | | |
| K0054-00 | 八杖橋 (ヤヱハシ) | | 中峰線 | 1992 | 11.9 | 5.2 | ブレン中空床版 | ・八杖橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 | | | | | |
| K0055-00 | 峯渡橋 (ミカタハシ) | | 尾ノ上線 | 1992 | 10.8 | 5.2 | RC 中空床版 | ・峯渡橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 | | | | | |
| K0056-00 | 重ノ口橋 (シゲノクチハシ) | | 猪乗川内線 | 不明 | 2.2 | 6.0 | その他 | ・重ノ口橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 | | | | | |
| K0057-00 | 戸ノ尾橋 (トノオハシ) | | 猪乗川内線 | 1992 | 10.6 | 7.7 | ブレン中空床版 | ・戸ノ尾橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・下部工にひび割れが見られる。 | | | | | |
| K0058-00 | 山口橋 (ヤマケチハシ) | | 猪乗川内線 | 不明 | 11.4 | 5.2 | ブレン床版 | ・山口橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・下部工にひび割れが見られる。 ・排水装置に土砂詰まりが見られる。 | | | | | |
| K0059-00 | 上高平橋 (カミカヒラハシ) | | 猪乗川内線 | 不明 | 2.1 | 2.9 | RC 中実床版 | ・上高平橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 | | | | | |
| K0060-00 | 小田橋 (オダハシ) | | 猪乗小田線 | 1992 | 13.3 | 5.2 | ブレン中空床版 | ・小田橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 | | | | | |
| K0061-00 | 小田2号橋 (コダ2ゴウキョウ) | | 猪乗小田線 | 不明 | 4.2 | 6.0 | RC 中実床版 | ・小田2号橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・主構に剥離、遊離石灰が見られる。 | | | | | |
| K0063-00 | 槍別橋 (ヤリベツハシ) | | 井手ノ平線 | 不明 | 10.7 | 4.8 | RC 中実床版 | ・槍別橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・下部工に剥離が見られる。 | | | | | |
| K0101-00 | 中山3号橋 (ナカヤマ3ゴウキョウ) | | 浦田線 | 不明 | 4.3 | 4.3 | ブレン床版 | ・中山3号橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・床版に鉄筋露出が見られる。 | | | | | |
| K0102-00 | 中山2号橋 (ナカヤマ2ゴウキョウ) | | 放原線 | 不明 | 4.7 | 5.6 | ブレン床版 | ・中山2号橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・床版に鉄筋露出が見られる。 | | | | | |
| K0104-00 | 堺橋(上流側) (サカイハシ) | | 上組西部線 | 不明 | 6.5 | 4.0 | RC T桁 | ・堺橋(上流側)において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・床版にひび割れ、遊離石灰が見られる。 ・主構にひび割れ、鉄筋露出が見られる。 ・下部工にひび割れが見られる。 | | | | | |
| K0104-01 | 堺橋(下流側) (サカイハシ) | | 上組西部線 | 不明 | 6.5 | 2.2 | H形鋼(不明) | ・床版にひび割れが見られる。 ・主構に腐食、下部工にひび割れが見られる。 ・舗装にひび割れが見られる。支承に腐食が見られる。 | | | | | |
| K0105-00 | 下中山橋 (シメナカヤマハシ) | | 上組西部線 | 1963 | 6.3 | 5.6 | RC T桁 | ・下中山橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・主構にひび割れが見られる。 ・下部工にひび割れが見られる。 | | | | | |

橋梁の損傷状況総括表④

| 橋梁コード | 橋梁名称 | 現況写真 | 路線名 | 架設年度 | 橋長(m) | 全幅員(m) | 上部構造形式 | 損傷状況 | 損傷写真 | | | | |
|----------|----------------------------|------|-------|------|-------|--------|---------|--|------|--|--|--|--|
| K0106-00 | 中山1号橋(上流側) (ナカヤマ1ゴウキョウ) | | 上組西部線 | 不明 | 5.0 | 3.2 | RC 中実床版 | ・中山1号橋(上流側)において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 | | | | | |
| K0106-01 | 中山1号橋(下流側) (ナカヤマ1ゴウキョウ) | | 上組西部線 | 不明 | 5.0 | 7.3 | その他 | ・中山1号橋(下流側)において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・主構に鉄筋露出が見られる。 | | | | | |
| K0107-00 | 原田橋 (ハラダバシ) | | 中山飯森線 | 不明 | 6.3 | 4.8 | RC 中実床版 | ・主構に鉄筋露出が見られる。 ・舗装にひび割れが見られる。 ・支承に損傷が見られる。 | | | | | |
| K0108-00 | 福録橋 (フクロバシ) | | 原ノ木線 | 不明 | 6.1 | 4.0 | RC 中実床版 | ・福録橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 | | | | | |
| K0109-00 | 湯ノ本橋 (ユノモトバシ) | | 原ノ木線 | 不明 | 6.8 | 3.7 | RC 中実床版 | ・湯ノ本橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・主構に鉄筋露出が見られる。 ・舗装にひび割れが見られる。 | | | | | |
| K0111-00 | 一本木橋 (イツボンギバシ) | | 野口線 | 不明 | 11.5 | 5.3 | RC T桁 | ・床版にひび割れ、遊離石灰が見られる。主構に鉄筋露出、遊離石灰が見られる。 ・下部工にひび割れ、鉄筋露出が見られる。舗装にひび割れが見られる。 ・排水装置に土砂詰まりが見られる。沓座に土砂がたまっている。 | | | | | |
| K0112-00 | 野口橋 (ノグチバシ) | | 野口線 | 1960 | 8.9 | 4.2 | RC T桁 | ・野口橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・床版に鉄筋露出が見られる。 ・主構にひび割れ、鉄筋露出が見られる。舗装にひび割れが見られる。 ・排水装置に舗装のオーバーレイによる詰まりが見られる。 | | | | | |
| K0113-00 | 西ノ尾橋 (ニシノオバシ) | | 西ノ尾線 | 不明 | 6.0 | 3.6 | RC 中実床版 | ・西ノ尾橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・主構にひび割れが見られる。 ・基礎に洗掘が見られる。 | | | | | |
| K0114-00 | 町頭橋 (マチガシラバシ) | | 宿山道線 | 不明 | 9.6 | 5.0 | RC 中実床版 | ・町頭橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・舗装にひび割れが見られる。 | | | | | |
| K0115-00 | 山道ノ前橋 (ヤマミチノマエバシ) | | 山道線 | 不明 | 3.9 | 3.8 | RC 中実床版 | ・山道ノ前橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・下部工にひび割れが見られる。 | | | | | |
| K0116-00 | 高野川内橋 (タカノカワチバシ) | | 高野川内線 | 不明 | 12.8 | 2.0 | H形鋼(不明) | ・床版に腐食が見られる。 ・主構に腐食が見られる。 ・下部工に鉄筋露出、支承に腐食が見られる。 | | | | | |
| K0117-00 | 土橋(上下流側) (ツチバシ) | | 土橋線 | 不明 | 8.4 | 5.2 | プレテン床版 | ・土橋(上下流側)において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・床版に遊離石灰が見られる。 ・主構に遊離石灰が見られる。 | | | | | |
| K0117-01 | 土橋(中央部) (ツチバシ) | | 土橋線 | 不明 | 8.4 | 3.1 | RC T桁 | ・床版に鉄筋露出が見られる。 ・主構にひび割れが見られる。 ・支承に腐食が見られる。 | | | | | |
| K0118-00 | 福谷橋 (フクヤバシ) | | 丸尾線 | 不明 | 3.1 | 4.2 | RC 中実床版 | ・福谷橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・主構に鉄筋露出が見られる。 ・防護柵に損傷が見られる。 | | | | | |
| K0119-00 | 下組1号橋 (シゲミ1ゴウキョウ) | | 中倉線 | 不明 | 3.8 | 4.8 | RC 中実床版 | ・下組1号橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・主構にひび割れ、剥離が見られる。 ・下部工にひび割れが見られる。舗装にひび割れが見られる。 ・舗装に道路利用者の通行に危険と思われる箇所が見られる。 | | | | | |

橋梁の損傷状況総括表⑤

| 橋梁コード | 橋梁名称 | 現況写真 | 路線名 | 架設年度 | 橋長(m) | 全幅員(m) | 上部構造形式 | 損傷状況 | 損傷写真 | | | |
|----------|--------------------------|------|--------|------|-------|--------|---------|---|------|--|--|--|
| K0120-00 | 下組2号橋 (シゲミ2ゴウキョウ) | | 下組1号支線 | 不明 | 7.8 | 7.5 | RC 中実床版 | <ul style="list-style-type: none"> 下組2号橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 主構に鉄筋露出が見られる。 下部工にひび割れが見られる。 | | | | |
| K0121-00 | 開1号橋(上流側) (ヒラキ1ゴウキョウ) | | 平島白石線 | 不明 | 6.5 | 10.9 | RC T桁 | <ul style="list-style-type: none"> 開1号橋(上流側)において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 主構にひび割れ、鉄筋露出が見られる。 舗装にひび割れが見られる。 | | | | |
| K0121-01 | 開1号橋(下流側) (ヒラキ1ゴウキョウ) | | 平島白石線 | 不明 | 6.5 | 1.0 | H形鋼(不明) | <ul style="list-style-type: none"> 床版に腐食が見られる。 主構に腐食が見られる。 下部工にひび割れが見られる。舗装にひび割れが見られる。 | | | | |
| K0122-00 | 開2号橋 (ヒラキ2ゴウキョウ) | | 平島白石線 | 不明 | 5.0 | 11.4 | その他 | <ul style="list-style-type: none"> 開2号橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 主構にひび割れが見られる。 下部工にひび割れが見られる。 舗装にひび割れが見られる。 | | | | |
| K0123-00 | 濁開橋 (カヒラキバシ) | | 平島白石線 | 不明 | 8.7 | 8.3 | その他(桁橋) | <ul style="list-style-type: none"> 床版に遊離石灰が見られる。 下部工にひび割れが見られる。 舗装にひび割れが見られる。支承に損傷が見られる。 | | | | |
| K0124-00 | 尾山橋 (ヤマバシ) | | 道瀬線 | 不明 | 6.5 | 11.1 | RC 中実床版 | <ul style="list-style-type: none"> 尾山橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 主構に鉄筋露出が見られる。 下部工にひび割れが見られる。 舗装にへこみが見られる。 | | | | |
| K0125-00 | 下柳谷橋 (シモヤギタニバシ) | | 後田線 | 不明 | 7.1 | 3.9 | RC 中実床版 | <ul style="list-style-type: none"> 下柳谷橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 下部工にひび割れが見られる。 | | | | |
| K0201-00 | 溝切橋 (ミヅキリバシ) | | 国民宿舎線 | 不明 | 3.6 | 11.7 | その他 | <ul style="list-style-type: none"> 溝切橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 下部工にひび割れが見られる。 舗装にひび割れが見られる。 | | | | |
| K0202-00 | 塩床1号橋 (シホトコ1ゴウキョウ) | | 塩床線 | 不明 | 2.4 | 6.5 | その他 | <ul style="list-style-type: none"> 塩床1号橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 主構に鉄筋露出が見られる。 下部工にひび割れ、鉄筋露出が見られる。 舗装にひび割れが見られる。 | | | | |
| K0203-00 | 塩床2号橋 (シホトコ2ゴウキョウ) | | 塩床線 | 不明 | 2.4 | 6.5 | その他 | <ul style="list-style-type: none"> 塩床2号橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 主構にひび割れ、遊離石灰が見られる。 下部工にひび割れが見られる。 舗装にひび割れが見られる。 | | | | |
| K0204-00 | 小串1号橋 (コグサ1ゴウキョウ) | | 小串新谷線 | 不明 | 4.1 | 6.6 | その他 | <ul style="list-style-type: none"> 小串1号橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 下部工にひび割れが見られる。 舗装にひび割れが見られる。 | | | | |
| K0205-00 | 新谷3号橋 (ニヤニ3ゴウキョウ) | | 小串新谷線 | 不明 | 7.7 | 6.0 | RC 中実床版 | <ul style="list-style-type: none"> 新谷3号橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 下部工に遊離石灰が見られる。 | | | | |
| K0206-00 | 小串2号橋 (コグサ2ゴウキョウ) | | 中小串線 | 不明 | 3.0 | 8.0 | その他 | <ul style="list-style-type: none"> 小串2号橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 主構にひび割れが見られる。 下部工にひび割れ、剥離が見られる。 舗装にひび割れが見られる。 | | | | |
| K0207-00 | 小串3号橋 (コグサ3ゴウキョウ) | | 小串北部線 | 不明 | 3.6 | 4.9 | RC 中実床版 | <ul style="list-style-type: none"> 主構に剥離が見られる。 防護柵に損傷が見られる。 支承に損傷が見られる。 | | | | |
| K0209-00 | 惣津1号橋 (ソウヅ1ゴウキョウ) | | 惣津線 | 不明 | 7.0 | 8.2 | RC 中実床版 | <ul style="list-style-type: none"> 惣津1号橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 主構に剥離が見られる。 | | | | |

橋梁の損傷状況総括表⑥

| 橋梁コード | 橋梁名称 | 現況写真 | 路線名 | 架設年度 | 橋長(m) | 全幅員(m) | 上部構造形式 | 損傷状況 | 損傷写真 | | |
|----------|----------------------------|------|----------|------|-------|--------|---------|---|------|--|--|
| K0210-00 | 惣津2号橋 (ソウツ2ゴウキョウ) | | 惣津2号支線 | 不明 | 2.7 | 3.4 | RC 中実床版 | ・惣津2号橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・主構に鉄筋露出が見られる。 | | | |
| K0211-00 | 新谷1号橋(上流側) (シンタニ1ゴウキョウ) | | 新谷塩浜線 | 不明 | 4.0 | 4.0 | その他 | ・新谷1号橋(上流側)において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・下部工にひび割れが見られる。 ・高欄に道路利用者の通行に危険と思われる箇所が見られる。 | | | |
| K0211-01 | 新谷1号橋(下流側) (シンタニ1ゴウキョウ) | | 新谷塩浜線 | 不明 | 5.0 | 2.1 | RC 中実床版 | ・新谷1号橋(下流側)において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・主構に剥離が見られる。 ・高欄に道路利用者の通行に危険と思われる箇所が見られる。 | | | |
| K0212-00 | 塩浜1号橋 (シオハラ1ゴウキョウ) | | 新谷塩浜線 | 不明 | 2.4 | 9.0 | その他 | ・塩浜1号橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・主構に鉄筋露出が見られる。 | | | |
| K0213-00 | 塩浜6号橋 (シオハラ6ゴウキョウ) | | 新谷塩浜線 | 1984 | 5.0 | 5.6 | その他 | ・塩浜6号橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・主構に剥離が見られる。 ・下部工に鉄筋露出が見られる。 | | | |
| K0214-00 | 新谷2号橋 (シンタニ2ゴウキョウ) | | 小串新谷1号支線 | 不明 | 6.3 | 4.0 | RC 中実床版 | ・新谷2号橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 | | | |
| K0215-00 | 塩浜5号橋(上流側) (シオハラ5ゴウキョウ) | | 大藤平1号支線 | 不明 | 2.4 | 1.5 | RC 中実床版 | ・塩浜5号橋(上流側)において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 | | | |
| K0215-01 | 塩浜5号橋(下流側) (シオハラ5ゴウキョウ) | | 大藤平1号支線 | 不明 | 2.4 | 4.0 | その他 | ・塩浜5号橋(下流側)において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・下部工に剥離が見られる。 | | | |
| K0216-00 | 塩浜4号橋 (シオハラ4ゴウキョウ) | | 大藤平1号支線 | 不明 | 2.4 | 5.0 | その他 | ・塩浜4号橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 | | | |
| K0217-00 | 塩浜3号橋 (シオハラ3ゴウキョウ) | | 大藤平1号支線 | 不明 | 2.4 | 4.0 | その他 | ・塩浜3号橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・主構にひび割れ、遊離石灰が見られる。 | | | |
| K0218-00 | 塩浜2号橋 (シオハラ2ゴウキョウ) | | 大藤平線 | 不明 | 2.4 | 7.8 | その他 | ・塩浜2号橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・舗装にひび割れが見られる。 | | | |
| K0219-00 | 塩浜7号橋(上流側) (シオハラ7ゴウキョウ) | | 大藤平線 | 1984 | 4.8 | 2.1 | RC 中実床版 | ・塩浜7号橋(上流側)において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・舗装にひび割れが見られる。 | | | |
| K0219-01 | 塩浜7号橋(下流側) (シオハラ7ゴウキョウ) | | 大藤平線 | 1984 | 4.8 | 6.0 | その他 | ・塩浜7号橋(下流側)において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・主構にひび割れが見られる。 ・下部工にひび割れが見られる。 ・舗装にひび割れが見られる。 | | | |
| K0220-00 | 藤ノ尾橋 (フジノオシ) | | 後平線 | 不明 | 6.2 | 4.7 | 石(レンガ)橋 | ・藤ノ尾橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・主構に遊離石灰が見られる。 | | | |
| K0221-00 | 新谷4号橋 (シンタニ4ゴウキョウ) | | 塚四郎線 | 不明 | 2.5 | 4.7 | RC 中実床版 | ・新谷4号橋において緊急対策を要する損傷は見られなかった。 ・舗装にひび割れが見られる。 | | | |