






4) 重大な損傷が確認された橋梁の抽出



橋梁名 : K0002-00 下百津橋
 路線名 : 海岸線

部 材	損 傷 状 況
主構	・鉄筋露出が生じている。
橋台	・剥離が生じている。
舗装	・ひび割れが生じている。

主構 (コンクリート)	主構 (コンクリート)
	
橋台 (石積)	橋台 (石積)
	
舗装 (コンクリート)	
	



橋梁名 : K0004-00 古浜橋
 路線名 : 成宇津四号線

部 材	損 傷 状 況
主構	・鉄筋露出が生じている。

主構 (コンクリート)	主構 (コンクリート)
	

橋梁名 : K0053-00 中峯橋
 路線名 : 中峰線

部 材	損 傷 状 況
主桁	・腐食が生じている。

主桁 (鋼製)	主桁 (鋼製)
	

橋梁名 : K0104-01 堺橋 (下流側)
 路線名 : 上組西部線

部 材	損 傷 状 況
床版	・ひび割れが生じている。
主桁	・腐食が生じている。
橋台	・ひび割れが生じている。
舗装	・ひび割れが生じている。
支承	・腐食が生じている。

床版 (コンクリート)	主桁 (鋼製)
	
橋台 (コンクリート)	舗装 (コンクリート)
	
支承 (鋼製)	
	