

川棚町 道路橋定期点検結果一覧 (溝橋)

No.	橋梁諸元						道路橋毎の健全性評価 (前回)	道路橋毎の健全性評価 (R4)	対策の優先性	健全度改善の理由	部材毎の健全性評価 (国交省)														R5健全度(県)					所見		
	橋梁コード	橋梁名	フリガナ	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)					区分		溝橋 (ボックスカルバート) 本体														溝橋 本体					
											頂版	損傷種別	側壁	損傷種別	底版	損傷種別	翼壁	損傷種別	継手	損傷種別	その他	損傷種別	頂版	側壁	底版	翼壁	その他					
1-2	K0007-01	旭ヶ丘2号橋(下流側)	旭ヶ丘2号橋(下流側)	数石旭ヶ丘線	2.6	4.1	II	II			【前回】 →	II	漏水・遊離石灰	II	漏水・遊離石灰	—	—	—	—	—	—	I	—	I	I	I	—	I	頂版及び側壁に遊離石灰がみられる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。			
2	K0008-00	旭ヶ丘1号橋	旭ヶ丘1号橋	数石旭ヶ丘線	2.8	12.1	II	II			【前回】 →	II	剥離・鉄筋露出	II	うき	—	—	—	—	—	—	I	—	I	I	I	—	I	頂版及び側壁に鉄筋露出やうきが見られる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。			
13	K0221-00	新谷4号橋	新谷4号橋	塚四郎線	2.5	4.7	I	I			【前回】 →	I	I	I	—	—	—	—	—	—	—	II	路面の凹凸	I	I	I	—	I	路面の凹凸がみられる。主要部材に損傷はみられず、道路橋の機能に支障が生じていない状態。			
15	K0225-00	下浦川内2号橋	下浦川内2号橋	梅林線	3.0	6.0	I	I			【前回】 →	I	I	I	—	—	—	—	—	—	—	I	—	I	I	I	—	I	継手に漏水がみられるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態。			
											【前回】 →																					
											【今回】 →																					
											【前回】 →																					
											【今回】 →																					
											【前回】 →																					
											【今回】 →																					
											【前回】 →																					
											【今回】 →																					
											【前回】 →																					
											【今回】 →																					
											【前回】 →																					
											【今回】 →																					
											【前回】 →																					
											【今回】 →																					
											【前回】 →																					
											【今回】 →																					
											【前回】 →																					
											【今回】 →																					
											【前回】 →																					
											【今回】 →																					
											【前回】 →																					
											【今回】 →																					
											【前回】 →																					
											【今回】 →																					
											【前回】 →																					
											【今回】 →																					
											【前回】 →																					
											【今回】 →																					
											【前回】 →																					
											【今回】 →																					
											【前回】 →																					
											【今回】 →																					
											【前回】 →																					
											【今回】 →																					
											【前回】 →																					
											【今回】 →																					
											【前回】 →																					
											【今回】 →																					

【補 要】 ※対策の優先性：現時点で健全性評価Ⅲほどの損傷ではないが、次回点検までに健全性評価Ⅲになる可能性が高い橋梁。(進行性や損傷度合いなど総合的に判断して決定する)