

園児等子供が日常的に集団で移動する経路における対策必要箇所一覧表（川棚町）

令和4年2月末時点

【対策必要箇所】

道路管理者（国）	1箇所	うち対策完了	1箇所
道路管理者（県）	0箇所	うち対策完了	0箇所
道路管理者（川棚町）	9箇所	うち対策完了	9箇所
交通管理者（県警）	17箇所	うち対策完了	17箇所

※対策内容が決定しているものについては、対象施設等と現場点検を行ったうえで決定したものです。

対象施設	路線名	所在地	危険理由・状況	対策内容	実施者	対策済	対策完了年度 (予定)
川棚純心こども園	一般国道205号	川棚町百津郷169-78	・車の交通量が多く、追突事故が多いため、危険を感じる	・注意喚起の路面標示 ・看板を設置【事故危険箇所】	道路管理者（国）	○	R2年度
川棚純心こども園	一般国道205号	東彼杵郡川棚町城山町63先	・歩行者信号秒数が短い	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
川棚純心こども園	町道	東彼杵郡川棚町城山町38先	・信号機がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
小串保育園	一般国道205号	東彼杵郡川棚町小串郷944-1先	・歩行者信号秒数が短い	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
小串保育園	町道	東彼杵郡川棚町小串郷1207先	・スピードを出す車が多い	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
小串保育園	町道小串北部線	小串郷1214地先～小串小学校	・通学路だが、狭く、ガードレールなどの防護柵もない。 ・朝の時間だけでも、一方通行にしてほしい。	・歩行者注意等の路面標示に合わせて、バンプ等の速度抑制表示を検討する。	道路管理者（町）	○	R2年度
小串保育園	町道中小串線	小串郷1053-1地先	・見通しが悪いのでカーブミラーが欲しい。	・緩いカーブなので、カーブミラーの設置が可能か確認し、効果があるようであれば設置を検討する。学童注意等の路面標示を検討する。	道路管理者（町）	○	R2年度
小串保育園	町道塩床線	小串郷1156-10地先	・用水路の柵、通学路として歩道との区別	・通学路プログラムでも同様の要望有り。外側線設置の予定あり。	道路管理者（町）	○	R3年度
さくら保育園	一般国道205号	東彼杵郡川棚町「川棚駅前交差点」先	・信号無視の車がいる	・ソフト対策（取締り）	長崎県警察	○	R1年度
さくら保育園	一般国道205号	東彼杵郡川棚町下組郷2042-2先	・信号機がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
さくら保育園	町道	東彼杵郡川棚町下組郷52-1先	・信号機がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
さくら保育園	町道	東彼杵郡川棚町下組郷3-38先	・信号機がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
さくら保育園	町道	東彼杵郡川棚町下組郷424先	・スピードを出す車が多い	・ソフト対策（取締り）	長崎県警察	○	R1年度
さくら保育園	町道	東彼杵郡川棚町下組郷730先	・スピードを出す車が多い	・ソフト対策（取締り）	長崎県警察	○	R1年度
さくら保育園	町道平島白石線	白石郷1-3地先	・信号機のない三叉路。	・三叉路の歩道部カラー舗装を検討。国道の横断歩道で横断するなどのルート変更を検討。	道路管理者（町）	○	R3年度

