

【外觀】



No. 1

外觀



No. 2

外觀



No. 3

外觀




No. 4

外観




No. 5

屋根



No. 6


大屋根



No. 7
大屋根



No. 8
大屋根



No. 9
大屋根



No. 10

大屋根




No. 11

5階屋根



No. 12


ピロティ 屋根



No. 1

1階 ピロティ


床 クラック



No. 2

1階 ピロティ

外壁 エフロレッセンス



No. 3

1階 ピロティ

床 クラック

【外部】



No. 4

1階 テラス

外壁 塗装フクレ



No. 5

2階 プール

擁壁部 塗装フクレ



No. 6

2階 男子更衣室

扉下枠 シールゴム不良

【外部】



No. 7

3階 外部階段

外壁 塗装フクレ



No. 8

3階 外部階段

ドレン 詰り 水溜まり



No. 9

3階 301号室 バルコニー

床 クラック

【外部】



No. 10

3階 301号室 バルコニー

天井 換気口 サビ



No. 11

3階 屋上広場

床 雑草



No. 12

3階 屋上広場

手摺壁 クラック



No. 13

3階 屋上広場


手摺壁 クラック



No. 14

3階 屋上広場

手摺壁 クラック



No. 15

5階 男子大浴場 露天風呂

立上り壁 塗装フクレ


【外部】



No. 16

5階 外階段

フード サビ



No. 17

5階 女子大浴場 露天風呂

隔壁立上壁 クラック



No. 18

5階 休憩室 外壁

塗装 フクレ

【外部】



No. 19

2階 プール

スロープ手摺壁 クラック



No. 20

2階 プール

ジャロジー 割れ




No. 21

2階 プール

床石張り 割れ

【外部】



No. 22

2階 プール

ウッドデッキ

床材 腐れ



No. 23

2階 プール

階段 エフロレッセンス



No. 24

1階 テラス 擁壁

塗装 フクレ



No. 25

1階 車路スロープ

花壇立上壁 クラック



No. 26



No. 27



No. 1

1階 売店

壁 キズ



No. 2

1階 売店


壁 汚れ



No. 3

1階 ロビー


天井 汚れ



No. 4

1階 レストラン

壁 クロス 破れ



No. 5

1階 レストラン


壁 クロス ハゲ



No. 6

1階 レストラン

天井 汚れ



No. 7

1階 レストラン

天井 クラック



No. 8

1階 レストラン

壁 クロス ハゲ



No. 9

1階 レストラン

壁 クロス ハゲ



No. 10

1階 レストラン

天井 クロス めくれ



No. 11

1階 レストラン

壁 クロス ハゲ



No. 12

1階 レストラン 事務室

壁 クロス 浮き



No. 13

1階 湯沸室

壁 汚れ



No. 14

1階 宿直室 押入


戸襖 枠外れ



No. 15

1階 更衣室兼休憩室

窓 クラック



No. 16

1階 更衣室兼休憩室


壁 クラック



No. 17

1階 更衣室兼休憩室

押入襖 開閉困難



No. 18

1階 廊下

壁 塗装ハゲ

【内部】



No. 19

1階 倉庫②


扉 ガラリ破損



No. 20

1階 廊下

壁 塗装ハゲ



No. 21

1階 倉庫④

扉枠 塗装ハゲ



No. 22

1階 倉庫③


扉枠 塗装ハゲ



No. 23

1階 EV機械室


壁グラスウール シミ



No. 24

1階 厨房

天井 ボード割れ




No. 25
1階 厨房
塗床 ハゲ



No. 26
1階 厨房
床 クラック




No. 27
1階 厨房
床 クラック



No. 28

1階 厨房

塗床 ハゲ



No. 29

1階 厨房

床 クラック



No. 30

1階 厨房

床 クラック

【内部】



No. 31

1階 厨房 廊下入口

床スロープ 破損



No. 32

1階 厨房 便所

壁・天井 汚れ



No. 33

1階 ろ過機室

壁 グラスウールマット

ピン 外れ



No. 34

2階 会議室

天井 シミ



No. 35

2階 廊下


壁 擦れ



No. 36

2階 廊下

壁 擦れ



No. 37

2階 倉庫①


壁 クラック



No. 38

2階 廊下

壁 クロス 浮き



No. 39

2階 201号室

壁 クラック


【内部】



No. 40

2階 202号室


扉 擦れキズ



No. 41

2階 202号室

壁 クロス汚れ



No. 42

2階 203号室

壁 クラック



No. 43

2階 203号室

扉 擦れキズ



No. 44

2階 205号室


壁 クラック



No. 45

2階 206号室


壁 クラック



No. 46

2階 206号室

壁 クラック



No. 47

2階 207号室

壁 クロス よれ



No. 48

2階 207号室

壁 クロス めくれ

【内部】



No. 49

2階 リネン庫

壁 ハゲ・穴アキ



No. 50

2階 娯楽室

壁 クロス汚れ



No. 51

2階 娯楽室

床 シミ



No. 52

2階 サービスルーム

扉 小窓割れ



No. 53

2階 サービスルーム

壁 穴アキ



No. 54

2階 サービスルーム

壁 クラック



No. 55

2階 サービスルーム


床掃除口 床シート切れ



No. 56

2階 リネン庫

壁 クラック



No. 57

2階 前室

上框 ささくれ

【内部】



No. 58

2階 宴会宿泊兼用室

可動間仕切り クロスよれ



No. 59

2階 宴会宿泊兼用室

可動間仕切り クロスよれ



No. 60

2階 宴会宿泊兼用室

障子紙 破れ

【内部】



No. 61

2階 倉庫④


不具合障子



No. 62

2階 倉庫④

壁 クラック



No. 63

2階 廊下


巾木 欠け



No. 64

2階 208号室

壁 クロス ヨレ



No. 65

2階 208号室

壁 クラック



No. 66

2階 208号室

壁 クロス めくれ

【内部】



No. 67

2階 208号室

押入襖 開閉困難



No. 68

2階 廊下

天井 クロス めくれ



No. 69

2階 210号室

スイッチカバー 外れ

【内部】



No. 70

2階 210号室


壁 クロス ハガレ



No. 71

2階 210号室


押入襖 開閉困難



No. 72

2階 210号室

物入扉 完全閉鎖しない



No. 73

2階 廊下

壁 クラック



No. 74

2階 211号室

壁 クロス ハガレ



No. 75

2階 211号室

壁 クロス ハガレ


【内部】



No. 79

2階 114号室

壁 クラック



No. 80

2階 114号室


壁 クロス めくれ



No. 81

2階 廊下


壁 クラック



No. 82

2階 116号室

壁 クラック



No. 83

2階 116号室

壁 クラック



No. 84

2階 116号室

押入襖 開閉困難



No. 85

2階 116号室

壁 クロス めくれ



No. 86

2階 男子更衣室


巾木 タイル割れ



No. 87

2階 男子更衣室

トイレブース下端 破損



No. 88

2階 女子更衣室


巾木 タイル破損



No. 89

3階 階段室 踊場


壁 クラック



No. 90

3階 リネン室

扉枠 塗装ハゲ



No. 91

3階 廊下

壁 クロス スキ



No. 92

3階 廊下

天井 シミ



No. 93

3階 302号室

壁 クロス シミ

【内部】



No. 94

3階 303号室


壁 クロス スキ



No. 95

3階 303号室

スイッチカバー 破損



No. 96

3階 305号室

壁 穴アキ、クロス ハゲ

【内部】



No. 97

3階 305号室 トイレ

壁 クロス スキ



No. 98

3階 306号室

床 カーペット端部ほつれ




No. 99

3階 306号室

壁 クロス ハゲ

【内部】



No. 100

3階 306号室 トイレ

壁 クロス スキ



No. 101

3階 307号室

床 カーペット端部ほつれ



No. 102

3階 307号室

壁 クロスめくれ

【内部】



No. 103

3階 307号室

壁 クロスハゲ



No. 104

3階 308号室

壁 クロス ハゲ



No. 105

3階 310号室

壁 クロス めくれ

【内部】



No. 106

3階 312号室

サービスルーム

扉枠 サビ



No. 107

3階 サービスルーム

壁 塗装ハゲ



No. 108

3階 312号室

壁 クロス ハガレ

【内部】



No. 109

3階 廊下

サッシュ 開閉不可



No. 110

3階 315号室

壁 クロス めくれ



No. 111

3階 316号室

壁 クロス めくれ

【内部】



No. 112

3階 316号室 トイレ

壁 クロス スキ



No. 113

3階 廊下

壁 クロス スキ



No. 114

3階 317号室

壁 クロス めくれ

【内部】



No. 115

3階 317号室

壁 クロス スキ



No. 116

3階 318号室

壁 クロス ハゲ



No. 117

3階 318号室

壁 クロス ハゲ

【内部】



No. 118

3階 318号室

壁 クロス スキ



No. 119

3階 廊下

壁 クラック



No. 120

3階 320号室

壁 クロス めくれ

【内部】



No. 121

3階 320号室


壁 クロス ハガレ



No. 122

3階 320号室

壁クラック



No. 123

4階 EVホール

壁 クロス 破れ

【内部】



No. 124

4階 リネン庫

壁 クラック



No. 125

4階 リネン庫

床 シート 劣化欠損



No. 126

4階 廊下


壁 クラック



No. 127

4階 廊下


壁 クラック



No. 128

4階 401号室

壁 クラック



No. 129

4階 401号室

壁 クロス めくれ

【内部】



No. 133

4階 403号室

網戸 外れ



No. 134

4階 405号室

壁 クラック



No. 135


4階 405号室

押入襖 開閉困難

【内部】



No. 136
4階 405号室
網戸 破れ



No. 137
4階 406号室
壁 クラック



No. 138
4階 サービスルーム
扉 閉鎖速度が速い

【内部】



No. 139

4階 サービスルーム


床 汚れ



No. 140

4階 407号室 トイレ

壁 クロス スキ



No. 141

4階 408号室

壁 クロス クラック


【内部】



No. 142

4階 408号室

壁 クロス ヨレ



No. 143

4階 408号室 トイレ

壁 クロス スキ



No. 144


4階 廊下

壁 クラック


【内部】



No. 145
4階 410号室
壁 クロス めくれ



No. 146
4階 410号室 トイレ
壁 クロス スキ



No. 147
4階 411号室
壁 クロス スキ・めくれ


【内部】



No. 148

4階 411号室

壁 クロス ハガレ



No. 149

4階 411号室 トイレ

壁 クロス スキ




No. 150

4階 廊下

サッシュ ハンドル固い

【内部】



No. 151

4階 412号室


スイッチカバー 外れ



No. 152

4階 412号室

網戸 閉鎖不完全



No. 153

4階 412号室 トイレ

壁 クロス スキ

【内部】



No. 154

4階 機械室2

扉 サビ



No. 155

4階 機械室2

小扉 サビ

壁 グラスウールマット 破損




No. 156

4階 機械室1

小扉 サビ

壁 グラスウールマット 破損


【内部】



No. 157

5階 倉庫

床 カーペット めくれ



No. 158

5階 コインランドリー

壁 塗装キズ



No. 159

5階 休憩室

壁 クロス スキ

【内部】



No. 160

5階 休憩室

天井 シミ



No. 161

5階 休憩室

壁 クロス スキ・めくれ



No. 162

5階 休憩室

ミニキッチン扉 外れ

【内部】



No. 163

5階 男子便所

床 カーペット めくれ



No. 164

5階 廊下

サッシュ ハンドル 破損



No. 165

5階 男子大浴場 入口

壁 クラック



No. 166

5階 男子大浴場 脱衣室

壁 クロス キズ



No. 167

5階 男子大浴場 脱衣室

排煙操作装置 使用不可



No. 168

5階 男子大浴場 脱衣室

排煙操作装置 使用不可



No. 169

5階 男子大浴場 脱衣室


網戸 破れ



No. 170

5階 男子大浴場 脱衣室

サッシ 開閉困難



No. 171

5階 家族風呂 脱衣室

壁 クラック

【内部】



No. 172

5階 女子大浴場 脱衣室


壁 角 欠け



No. 173

5階 女子大浴場 脱衣室トイレ

天井 スキ



No. 174

5階 女子大浴場 脱衣室

排煙操作装置 使用不可

【内部】



No. 175

5階 廊下

天井 クロス めくれ



No. 176

地階 機械室


扉 サビ



No. 177

地階 機械室


床 クラック



No. 178

地階 機械室

床 クラック



No. 179

地階 ポンプ室

マンホール周囲 クラック




No. 180

地階 倉庫

扉 サビ

【内部】



No. 181

地階 倉庫

床 クラック

No. 182

No. 183