

【外観】



No. 1

外観




No. 2

外観



No. 3

外観



No. 4

外観



No. 5

屋根



No. 6

事務所屋根



No. 7

事務所屋根



No. 8

休憩ホール屋根



No. 9

休憩ホール屋根



No. 10

家族風呂屋根



No. 11

大浴場プール屋根



No. 12

大浴場プール屋根



No. 13

大浴場プール屋根



No. 14

大浴場プール屋根



No. 15


【外部】



No. 1

1階 デッキ(1)

天井 汚れ



No. 2

1階 外壁(厨房)

壁 クラック



No. 3

1階 外壁(食品庫)

壁 クラック



No. 7

1階 屋上庭園外


壁 クラック・スキ



No. 8

1階 屋上庭園

立上壁 劣化



No. 9

1階 外壁(屋上庭園)

壁 目地劣化

【外部】



No. 10

1階 床下(倉庫)

スラブ クラック



No. 11

1階 デッキ(2)

手摺 破損



No. 12

1階 デッキ(2)

手摺 破損

(シロアリ被害)



No. 13

1階 デッキ(2)

手摺受材 根本腐れ



No. 14

1階 外壁(家族風呂)


壁 クラック



No. 15

1階 外部階段

支柱 劣化



No. 16

1階 外部階段

支柱 劣化


(シロアリ被害)



No. 17

1階 外部階段

基礎 クラック



No. 18

1階 家族風呂前

梁 劣化

(シロアリ被害)



No. 19

1階 家族風呂前
基礎 クラック



No. 20

1階 家族風呂
隔壁 劣化



No. 21

1階 男子大浴場 露天風呂
外壁(風除室)
塗装 浮き



No. 22

1階 男子大浴場 露天風呂
巾木石貼り 破損



No. 23

1階 男子大浴場 露天風呂
壁 クラック



No. 24

1階 男子大浴場 露天風呂
巾木石貼り スキ

【外部】



No. 25

1階 男子大浴場 露天風呂

床端部 クラック・塗装ハガレ



No. 26

1階 男子大浴場 露天風呂

浴槽 サビ



No. 27

1階 女子大浴場 露天風呂

庇 クラック



No. 28

1階 女子大浴場 露天風呂
壁 クラック



No. 29

1階 女子大浴場 露天風呂
壁 クラック



No. 30


1階 女子大浴場 露天風呂
巾木 シール劣化



No. 31

1階 女子大浴場 露天風呂

立上壁 クラック



No. 32

1階 女子大浴場 露天風呂

立上壁 クラック



No. 33

1階 女子大浴場 露天風呂

軒裏 塗装ハガレ



No. 34

1階 プール

外壁 汚れ



No. 35

1階 プール

外壁 汚れ



No. 36

1階 プール

外壁 汚れ



No. 37

1階 プール

外壁 汚れ



No. 38

1階 プール

外壁 クラック




No. 39

地階 柱

Pコン 劣化



No. 40
地階 ピット
扉 サビ



No. 41
地階 スラブ下
クラック・エフロレッセンス



No. 42
地階 梁
クラック

【外部】



No. 43

1階 プール

外壁 汚れ



No. 44

地階 外壁

クラック



No. 45

地階 外壁

クラック



No. 46

地階 外壁

目地・塗装 劣化



No. 47

地階 外壁

塗装 フクレ



No. 48

地階 外壁

クラック



No. 49

地階 室外機置場


スラブ クラック



No. 50




No. 51



No. 1

1階 風除室

壁 クラック



No. 2

1階 ホール

壁 クラック



No. 3

1階 女子WC

サッシュ 開閉困難



No. 4

1階 男子WC 洗面台

ガラス 劣化



No. 5

1階 男子WC 洗面台

サッシュ 開閉困難



No. 6

1階 検収室


天井板 欠損



No. 7

1階 倉庫

壁 クラック



No. 8

1階 休憩ホール


壁 クラック



No. 9

1階 喫煙コーナー

クロス よれ



No. 10

1階 家族風呂(1)

入口枠 腐食



No. 11

1階 家族風呂(1)

浴室扉 カビ等劣化



No. 12

1階 家族風呂(2)

浴室扉 カビ等劣化



No. 13

1階 家族風呂(3)

浴室扉 カビ等劣化



No. 14

1階 家族風呂(3)

浴槽 サビ




No. 15

1階 家族風呂(身障者用)

脱衣室床材 劣化

【内部】



No. 16

1階 家族風呂(身障者用)

浴槽 サビ・エフロレッセンス




No. 17

1階 男子大浴場

脱衣室パウダールーム

洗面化粧台 劣化



No. 18

1階 男子大浴場

脱衣室パウダールーム

サッシュ枠 変形



No. 19

1階 男子大浴場

便所

扉枠 サビ



No. 20

1階 男子大浴場

便所

手摺 取付不具合



No. 21

1階 男子大浴場

前室(2)

SK壁 カビ



No. 22

1階 男子大浴場

前室(2)

天井点検口 破損




No. 23

1階 男子大浴場

前室(2)

天井塗装 キズ・劣化




No. 24

1階 男子大浴場

大浴場入口

扉 シリンダー錠破損



No. 25

1階 男子大浴場

大浴場入口

扉枠 サビ



No. 26

1階 男子大浴場

サウナ

入口扉 劣化



No. 27

1階 男子大浴場

サウナ

天井 シミ



No. 28

1階 男子大浴場

サウナ

天井 シミ



No. 29

1階 男子大浴場

大浴場

石材膳板 割れ



No. 30

1階 男子大浴場

大浴場

吹抜 汚れ




No. 31

1階 男子大浴場

大浴場

吹抜 汚れ



No. 32

1階 男子大浴場

大浴場風除室入口

扉 シリンダー錠破損




No. 33

1階 男子大浴場

大浴場風除室出口


扉 シリンダー錠破損



No. 34
1階 プール
床シート端部 フクレ



No. 35
1階 プール
壁 クラック




No. 36
1階 プール
溝防水仕上材 フクレ



No. 37

1階 プール

壁タイル クラック



No. 38

1階 プール

天井 汚れ



No. 39

1階 プール

溝防水仕上材 フクレ



No. 40

1階 プール


サッシュ網戸 破損



No. 41

1階 プール

サッシュ クレセント破損



No. 42

1階 プール

サッシュ 鍵破損

【内部】



No. 43

1階 プール


サッシュ網戸 破損



No. 44

1階 プール

サッシュ開閉鎖 破損



No. 45

1階 プール

サッシュ開閉装置 破損



No. 46

1階 プール


サッシュ 鍵不動



No. 47

1階 プール

サッシュ 鍵不動



No. 48

1階 プール

壁 クラック



No. 49

1階 プール

床シート端部 フクレ



No. 50

1階 プール

壁 塗装劣化・クラック



No. 51

1階 プール

トイレ

扉ドアチェック サビ



No. 52

1階 プール

壁 クラック




No. 53

1階 プール

前室(1)

壁 クラック



No. 54

1階 女子大浴場

前室(2)

SK壁 カビ




No. 55

1階 女子大浴場

前室(2)

壁 フクレ



No. 56

1階 女子大浴場

前室(3)

扉 シリンダー錠破損




No. 57

1階 女子大浴場

大浴場

吹抜 汚れ



No. 58

1階 女子大浴場

大浴場

吹抜 汚れ




No. 59

1階 女子大浴場

大浴場

天井 汚れ



No. 60

1階 女子大浴場

大浴場風除室入口

扉 シリンダー錠破損




No. 61

1階 女子大浴場

大浴場風除室入口

扉下枠 サビ劣化




No. 62

1階 女子大浴場

大浴場風除室出口

扉 シリンダー錠破損



No. 63

地階 機械室

壁グラスウール 破損

写真票

No.1
照明器具
風除室



No.2
差動式スポット型感知器2種
風除室



No.3
コンセント
下足室



No.4
スピーカー
ホール



No.5
コンセント
休憩室



No.6
厨房電灯盤
検収ホール




写真票

No.7
厨房動力盤
検収ホール



No.8
厨房動力盤
検収ホール



No.9
厨房電灯盤
検収ホール



No.10
照明器具
検収ホール 便所



No.11
定温式スポット型感知器1種防水形
厨房



No.12
非常照明
売店



写真票

No.13
スイッチ・アッテネーター
ホール



No.14
スピーカー
デッキ



No.15
照明器具
デッキ



No.16
防水コンセント
デッキ



No.17
電話機
フロント



No.18
照明器具
事務所



写真票


No.19
総合盤
事務所



No.20
総合盤
事務所



No.21
総合盤
事務所



No.22
照明器具
便所



No.23
熱線センサ付自動スイッチ
便所



No.24
廊下灯
便所



写真票

No.25
スイッチ
便所



No.26
呼出ボタン
多目的便所



No.27
電灯分電盤
倉庫



No.28
弱電機器
倉庫



No.29
電灯分電盤
倉庫



No.30
電灯分電盤
倉庫



写真票

No.31
電灯分電盤
倉庫



No.32
電灯分電盤
倉庫



No.33
照明器具
リラクスルーム



No.34
総合盤
自販コーナー



No.35
スイッチ
脱衣所



No.36
スイッチ・アッテネーター
脱衣所



写真票

No.37
インターホン
脱衣所



No.38
照明器具
脱衣所



No.39
照明器具
大浴場



No.40
照明器具
大浴場



No.41
照明器具
サウナ



No.42
非常用押ボタン
サウナ



写真票

No.43
定温式スポット型感知器1種
サウナ



No.44
照明器具
大浴場



No.45
照明器具
大浴場



No.46
照明器具
大浴場



No.47
照明器具
大浴場



No.48
照明器具
大浴場



写真票

No.49
スピーカー
大浴場



No.50
照明器具
プール



No.51
誘導灯
プール



No.52
インターホン
プール



No.53
防水コンセント
プール



No.54
照明器具
プール



写真票

No.55
防犯カメラ
プール



No.56
スイッチ
プール



No.57
照明器具
便所



No.58
インターホン
脱衣室



No.59
照明器具
家族風呂



No.60
防犯カメラ
家族風呂



写真票

No.61
照明器具
階段室



No.62
照明器具
機械室



No.63
照明器具
機械室



No.64
コンセント
機械室



No.65
コンセント
機械室



No.66
キュービクル
機械室



写真票

No.67
動力盤
機械室



No.68
電灯盤
機械室



No.69
動力盤
機械室



No.70
動力盤
機械室



No.71
動力盤
機械室



No.72
動力盤
機械室



写真票

No.73
キュービクル
機械室



No.74
PCS
機械室



No.75
変圧器
機械室



No.76
LBS
機械室



No.77
コンデンサー
機械室



No.78
キュービクル
機械室



写真票

No.79
VCB
機械室



No.80
照明器具
機械室



No.81
ローリーアース盤
メンテナンススペース



No.82
ローリーアース盤
メンテナンススペース



No.83
BSアンテナ 750φ
屋根



No.84
VHFアンテナ・UHFアンテナ
屋根



写真票

No.85
スイッチ
サービスヤード



No.86
コンセント盤
サービスヤード



No.87
照明器具
サービスヤード



No.88
電話主装置
事務所



No.89
TVブースター
事務所



写真票

No.1

厨房



No.2

厨房



No.3

厨房



No.4

厨房



No.5

厨房



No.6


厨房



写真票

No.7

厨房



No.8

厨房



No.9

厨房



No.10

厨房



No.11

厨房



No.12

厨房



写真票

No.13

厨房



No.14

洗面器
食堂



No.15

食堂



No.16

食堂



No.17

食堂



No.18

流し台
事務室



写真票

No.19
紙巻器
女子便所



No.20
洋風大便器
女子便所



No.21
洗面器
女子便所



No.22
洋風大便器
女子便所



No.23
紙巻器
女子便所



No.24
洗面器
男子便所



写真票

No.25
小便器
男子便所



No.26
掃除流し
男子便所



No.27
洋風大便器
男子便所



No.28
洋風大便器
男子便所



No.29
洗面器
多目的便所



No.30
洋風大便器
多目的便所



写真票

No.31

ベビーシート
多目的便所



No.32

手洗器
脱衣室(男子)



No.33

洋風大便器
脱衣室(男子便所)



No.34

洗面器
パウダーコーナー(男子)



No.36

洗面器
パウダーコーナー(男子)



No.37

ウォータークーラー
前室(男子)



写真票

No.40
流し
前室(男子)



No.42
シャワー
大浴場(男子)



No.43
流し
大浴場(男子)



No.45
浴槽
大浴場(男子)



No.49
浴槽
大浴場(男子)



No.50
シャワー付き混合水栓
大浴場(男子)



写真票

No.51

シャワー付き混合水栓
大浴場(男子)



No.52

大浴場(男子)



No.53

浴槽
露天風呂(男子)



No.54

浴槽
露天風呂(男子)



No.55

洋風大便器
脱衣室(女子便所)



No.56

手洗器
脱衣室(女子便所)




写真票

No.57
ウォータークーラー
前室(女子)



No.58
流し
前室(女子)



No.59
洗面器
パウダーコーナー(女子)



No.60
洗面器
パウダーコーナー(女子)



No.61
浴槽
大浴場(女子)



No.62
シャワー付き混合水栓
大浴場(女子)



写真票

No.63

シャワー付き混合水栓
大浴場(女子)



No.64

大浴場(女子)



No.65

浴槽
露天風呂(女子)



No.66

浴槽
露天風呂(女子)



No.67

浴槽
大浴場(女子)



No.68

浴槽
大浴場(女子)



写真票

No.69
シャワー
シャワー(女子)



No.70
喫煙コーナー



No.71
乾燥機
洗濯室



No.72
機械室



No.73
機械室



No.74
機械室



写真票

No.75

機械室



No.76

機械室



No.77

機械室



No.78

機械室



No.79

機械室



No.80

機械室



写真票

No.81

機械室



No.82

機械室



No.83

温泉タンク室



No.84

温泉タンク室



No.85

温泉タンク室



No.86

温泉タンク室



写真票

No.87

温泉タンク室



No.88

温泉タンク室



No.89

温泉タンク室



No.90

温泉タンク室



No.91

温泉タンク室



No.92

温泉タンク室



写真票

No.93

温泉タンク室



No.94

温泉タンク室



No.95

温泉タンク室



No.96

温泉タンク室



No.97

温泉タンク室



No.98

機械室



写真票

No.99

機械室



No.100

洗面器
家族風呂



No.101

浴槽
家族風呂



No.102

シャワー付き混合水栓
家族風呂



No.103

洗面器
さくらの湯



No.104

ベビーシート
さくらの湯



写真票

No.105

シャワー付き混合水栓
さくらの湯



No.106

浴槽
さくらの湯



No.107

洋風大便器
さくらの湯



No.108

洗面器
あじさいの湯



No.109

ベビーシート
あじさいの湯



No.110

洋風大便器
あじさいの湯



写真票

No.111
シャワー付き混合水栓
あじさいの湯



No.112
浴槽
あじさいの湯



No.113
洗面器
もみじの湯



No.114
ベビーシート
もみじの湯



No.115
洋風大便器
もみじの湯



No.116
シャワー付き混合水栓
もみじの湯



写真票

No.117
浴槽
もみじの湯



No.118
屋外配管
屋外



No.119
屋外配管
屋外



No.120
足湯
屋外



No.121
タンク
屋外



No.122
タンク
屋外



写真票

No.123

タンク
屋外



No.124

タンク
屋外



No.125

屋外配管
屋外



No.126

屋外配管
屋外



No.127



No.128



写真票

No.129



No.130



No.131



No.132



No.133



No.134



写真票

No.135



No.136



写真票

No.1
空調室内機 天吊型
和室休憩室



No.2
空調室内機 天吊型
和室休憩室



No.3
厨房用エアコン
厨房



No.4
厨房用エアコン
厨房



No.5
空調室外機
サービスヤード



No.6
空調室外機
サービスヤード



写真票

No.7
空調室内機 壁掛型
食堂



No.8
空調室内機 壁掛型
食堂



No.9
空調室内機 天吊型
ホール



No.10
空調室内機 天吊型
ホール



No.11
空調室内機 天吊型
下足室



No.12
空調室内機 天井カセット4方向
事務室



写真票

No.13

空調室内機 天吊型
廊下



No.14

空調室内機 天吊型
リラックスルーム



No.15

空調室内機 天吊型
リラックスルーム



No.16

空調室内機 壁掛型
自販コーナー



No.17

空調室内機 天吊型
脱衣室(男子)



No.18

空調室内機 天井カセット2方向
パウダーコーナー(男子)



写真票

No.19

空調室内機 壁掛型
パウダーコーナー(男子)



No.20

空調室内機 天吊型
脱衣室(女子)



No.21

空調室内機 天井カセット2方向
パウダーコーナー(女子)



No.22

空調室内機 壁掛型
パウダーコーナー(女子)



No.23

全熱交換器
和室休憩室



No.24

天井換気扇
食品庫



写真票

No.25
全熱交換器
ホール



No.26
空調室内機 天井カセット2方向
売店



No.27
天井換気扇
売店



No.28
天井換気扇
事務所(ミニキッチン)



No.29
天井換気扇
事務所



No.30
天井換気扇
女子便所



写真票

No.31
天井換気扇
多目的便所



No.32
天井換気扇
男子便所



No.33
天井換気扇
喫煙コーナー



No.34
空調室内機 壁掛型
家族風呂(脱衣室)



No.35
シロッコファン
家族風呂



No.36
シロッコファン
家族風呂



写真票

No.37

空調室内機 壁掛型
さくらの湯



No.38

天井換気扇
さくらの湯(便所)



No.39

シロッコファン
さくらの湯



No.40

空調室内機 壁掛型
あじさいの湯




No.41

天井換気扇
あじさいの湯(便所)



No.42

シロッコファン
あじさいの湯



写真票

No.43

空調室内機 壁掛型
もみじの湯



No.44

天井換気扇
もみじの湯(便所)



No.45

シロッコファン
もみじの湯



No.46

天井換気扇
脱衣室(男子便所)



No.47

シロッコファン
脱衣室(男子)



No.48

天井換気扇
脱衣室(女子便所)



写真票

No.49

シロッコファン
脱衣室(女子)



No.50

天井換気扇
パウダーコーナー(男子)



No.51

有圧換気扇
洗濯室



No.52

有圧換気扇
機械室



No.53

有圧換気扇
機械室



No.54

有圧換気扇
機械室



写真票

No.55
シロッコファン
機械室



No.56
空調室外機
設備スペース



No.57
空調室外機
設備スペース



No.58
空調室外機
屋外



No.59
空調室外機
屋外



No.60
空調室外機
屋外




部位	番号	検査項目等	検査結果
		1 (1)	非常用の照明器具
			特記事項
			1階 階段
			電球無し

部位	番号	検査項目等	検査結果
		1 (2)	非常用の照明器具
			特記事項
			1階 検収ホール
			本体カバー無し

(注意)

- ① この書類は、検査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目等について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目等についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目等がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「部位」欄の「番号」、「検査項目等」は、それぞれ別記第一号様式から第四号様式の番号、検査項目等に対応したものを記入してください。
- ④ 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

部位	番号	検査項目等	検査結果
		2 (1)	予備電源
		特記事項	
		1階 階段他	
		不点灯	

部位	番号	検査項目等	検査結果
<p style="text-align: center;">写真貼付</p>		特記事項	

(注意)

- ① この書類は、検査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目等について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目等についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目等がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「部位」欄の「番号」、「検査項目等」は、それぞれ別記第一号様式から第四号様式の番号、検査項目等に対応したものを記入してください。
- ④ 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。